

红丰路西侧、顺通河南侧地块（HL060721-01）

土壤污染状况调查报告

调查地块为红丰路西侧、顺通河南侧地块（HL060721-01），位于常州市武进区横林镇红丰路西侧、顺通河南侧，占地面积为 492m²。目前，地块内主要为空地，地面大部分区域存在水泥硬化，地块内西部为裸土地面，地下未铺设管道和设施，现场无刺激性气味，地块内未发现异常。地块北侧为唐氏宗祠；东侧为红丰路，隔路为居民区瑞宁新园；南侧为居民区鸿安公寓；西侧为常州常德汽修有限公司。

根据常州市自然资源和规划局 2025 年 10 月出具的《红丰路西侧、顺通河南侧地块（HL060721-01）规划意见》，地块规划为农村社区服务设施用地（0704），属于居住用地（07），对照《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），属于第一类用地。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》要求：“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。”因此，为了解该地块土壤和地下水环境状况，常州市武进区横林镇人民政府委托今汇环境（江苏）有限公司（简称“我司”）开展地块土壤污染状况调查工作。

在第一阶段土壤污染状况调查期间，我司技术人员对本地块进行了资料收集分析、现场踏勘及人员访谈工作。为确定地块内土壤及地下水中是否存在污染情况，我司技术人员于 2025 年 10 月 21 日至 10 月 23 日组织专业技术人员进入地块现场开展了土壤污染状况调查现场采样工作，并将采集的土壤和地下水样品送至有相关资质的第三方

检测公司进行检测分析。

调查结论：调查地块土壤样品的污染物检出浓度不超过建设用地第一类用地筛选值及相关标准，地下水样品的污染物检出浓度不超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准及相关标准，地块满足后续农村社区服务设施用地规划的开发建设要求。